



**LEYENDA DE LESIONES**

- 1 DEFECTOS PUNTUALES DE IMPERMEABILIZACIÓN. ESTRUCTURA INFERIOR DE HORMIGÓN EN BUEN ESTADO.
- 2 DEFECTOS PUNTUALES DE IMPERMEABILIZACIÓN. ESTRUCTURA INFERIOR DESCONOCIDA.
- 3 GRAVES DEFECTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN. ESTRUCTURA INFERIOR CON DAÑOS RECUPERABLES
- 4 GRAVES DEFECTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN. ESTRUCTURA INFERIOR IRRECUPERABLE.
- 5 PAVIMENTO DE LAJAS DE PIEDRA Y SOLERA DE HORMIGÓN QUE IMPIDE LA TRASPIRACIÓN.
- 6 GRIETAS EN EL ENCUENTRO DE PARAMENTOS.
- 7 GRIETAS POR CESIÓN DE LA BASE.
- 8 COLAPSO DE LA ESTRUCTURA POR CESIÓN DE LA BASE.
- 9 SECCIÓN ÚTIL DE VIGUETAS INSUFICIENTE.
- 10 LESIONES POR HUMEDADES DE ASCENSIÓN CAPILAR EN LA BASE DE LOS MUROS.
- 11 INTERVENCIÓN IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE LA CILLA COMO VIVIENDA
- 12 CARPINTERÍA DE MADERA MUY DETERIORADA Y CON ACTUACIONES IMPROCEDENTES.
- 13 SOLADO NO ORIGINAL MUY DETERIORADO
- 14 SOLADO ORIGINAL CEDIDO LIGERAMENTE INCLINADO.
- 15 SOLADO INAPROPIADO Y SOBREELEVADO.
- 16 SOLADO INAPROPIADO.
- 17 GRUESAS CAPAS DE YESO AGRIETADAS Y DESPRENDIDAS.
- 18 MOLDURAS PUNTUALMENTE DESAPARECIDAS.
- 19 MANCHAS POR FILTRACIONES DE AGUA EN CUBIERTA.
- 20 HUECOS CEGADOS DE LA ARQUERÍA MUDÉJAR.
- 21 FÁBRICA DE LADRILLO DE LA ARQUERÍA DETERIORADA.
- 22 CORNISA INAPROPIADA.
- 23 DAÑOS PRODUCIDOS POR DESAGÜE INAPROPIADO DE LIMAHOYA
- 24 SILLARES DETERIORADOS.
- 25 PARAMENTO AFECTADO POR MICROORGANISMOS.
- 26 CERRAMIENTO INAPROPIADO DE HUECO.
- 27 REVOCO MUY DETERIORADO.
- 28 REVOCO QUE PRECISA REPARACIÓN.
- 29 ZÓCALO DE MORTERO DE CEMENTO.
- 30 CONJUNTO DE CARPINTERÍA Y VIDRIO EN MAL ESTADO.
- 31 REVOCO QUE OCULTA FÁBRICAS ORIGINALES.
- 32 ALERO DE LADRILLO CON ELEMENTOS ROTOS Y ALGUNOS INAPROPIADOS.
- 33 CENEFA DE LADRILLO DETERIORADA.
- 34 ALERO DE MADERA MUY DETERIORADO.
- 35 CAPAS DE PINTURA DESPRENDIDAS Y MOLDURAS A REPARAR.
- 36 PORTADA ROMÁNICA CON PIEDRA LABRADA DEGRADADA Y RECUBIERTA DE CAPA DE YESO.
- 37 PORTADA ROMÁNICA TRAZA SEMI-DESAPARECIDA.
- 38 PAVIMENTO DE SOLERA DE HORMIGÓN.
- 39 BASA DE PILASTRAS COMPLETAMENTE DEGRADADA POR HUMEDADES DE CAPILARIDAD.
- 40 BARANDILLA CON PASAMANOS Y BALAUSTRÉS DETERIORADOS.
- 41 NIVEL DE TIERRA EXTERIOR SOBREELEVADO QUE PRODUCE HUMEDADES AL INTERIOR.
- 42 POLICROMÍA OCULTA BAJO VARIAS CAPAS DE PINTURA.
- 43 PINTURA DEGRADADA QUE OCULTA LA COLORACIÓN ORIGINAL.

■ ELEMENTOS  
A DEMOLER

**EA.06**

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS, GALERÍA Y NAVE INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA CUESTA EN CUÉLLAR (SEGOVIA)

ESTADO ACTUAL  
**ALZADO NORTE**

FERNANDO NIETO CRIADO, JESÚS NIETO CRIADO, ARQUITECTOS

NIETO ARQUITECTOS