



- 01 Remate esquinero de zinc
- 02 Panel sandwich
- 03 Chapa de acero galvanizado e=4mm
- 04 Tablero de DM hidrofugado e=18/19mm
- 05 Llena de chapa
- 06 Celosía de lamas verticales orientables 200mm
- 07 Carpintería L0.1/ L0.2
- 08 Tablero de madera DM e=18/19mm
- 09 Bandeja de zinc laminado y patinado e=0.8mm
- 10 Chapa de acero galvanizado e=2mm
- 11 Tablero de DM higrofugado
- 12 Tubo de acero galvanizado 80x60x6mm
- 13 Techo acústico continuo
- 14 Placas de cartón-yeso e=15mm
- 15 Placas de Herakustik hak F 25mm
- 16 Bandeja de zinc laminado y patinado e=8mm
- 17 Laminado nodular VM e=10mm
- 18 Tablero DM hidrofugado e=18/19mm
- 19 Grapa en L acero galvanizado
- 20 Tubo de 60x30x3mm
- 21 Fijación mecánica
- 22 Lama fija de chapa de acero galvanizado e=2.5mm

Detalle sala de trabajo
 Edificio de Servicios Generales. Campus Universitario de Ciencias de la Salud. Granada
 Cruz y Ortiz arquitectos

0 .1 .2 .5