



- TRAMO RESTAURADO CON ADARVE TRANSITABLE
- TRAMO RESTAURADO
- EDIFICIO REHABILITADO
- TRAMO EXISTENTE
- TRAMO DESAPARECIDO

- PASO DE VEHICULOS
- PASO PEATONAL



ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE CUELLAR

INFORME FINAL DE LA INTERVENCION JULIO 2011

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DE LAS MURALLAS DE CUELLAR (SEGOVIA) . FASE 1

FERNANDO NETO CRIADO, JESUS NETO CRIADO. ARQUITECTOS

PLANO :
FASE 1

INTERVENCION EN PARAMENTOS Y CORONACION

ESCALA 1 : 1000

20-R
IF.1

ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIONES